

富顺县博睿建材厂

年加工 2000 吨碎石生产线建设项目其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。现将其他需要说明的事项梳理如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目无初步设计资料，项目环保设施按照环评要求建设，并按环评要求落实了环境保护设施的投资金额。

1.2 施工简况

项目环境保护设施的建设已签订合同。在建设过程中，保证了环保设施建设进度，环保投资金额得到了保证，建设过程中落实了环境保护对策措施，未发生环境事故和污染投诉事件。

1.3 验收简况

项目于 2018 年 5 月开工建设，2018 年 12 月建成投产并运行，项目为新办环评，按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定和要求，项目建设单位富顺县博睿建材厂委托四川瑞兴环保检测有限公司进行环保竣工验收报告编制工作，并签订了验收合同，项目建设单位富顺县博睿建材厂委托四川良测检测技术有限公司进行竣工验收检测工作，并签订了验收检测合同，四川良测检测技术有限公司具

备检测能力，资质号为 182312050419。四川良测检测技术有限公司接到委托后，于 2018 年 12 月 27-28 日对验收现场进行了检测，并于 2018 年 12 月 31 日出具了检测报告（（良测检字 2018）第 12171 号）。四川瑞兴环保检测有限公司接到委托后，在对现场进行了勘查并结合四川良测检测技术有限公司出具的检测报告基础上，于 2019 年 1 月编制完成了验收监测报告。2019 年 1 月 14 日，建设单位富顺县博睿建材厂通过召开验收会议，形成了项目环保竣工验收意见结论为验收合格，整改为①完善危废暂存间标识标牌及防渗措施②完善厂区废水收集及作业区封闭。

1.4 公众反馈意见和处理情况

项目在施工和验收期间未收到投诉反馈意见，未发生污染事故。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

根据调查，富顺县博睿建材厂制定了《环境保护管理制度》等一系列制度和规程，项目在日常运行过程中，严格按照制定的各种制度和规程执行。

(2) 环境监测计划

富顺县博睿建材厂未开展环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域消减及淘汰落后产能

项目不涉及区域消减及淘汰落后产能的措施

(2) 防护距离控制及居民搬迁

项目不涉及卫生防护距离，无搬迁居民。

2.3 其他措施落实情况

项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域整治等情况。

3 整改工作情况

验收专家组提出整改意见后，富顺县博睿建材厂与1月14日组织相关人员对现场进行了整改，整改内容为①完善危废暂存间标识标牌及防渗措施②完善厂区废水收集及作业区封闭。整改后现场照片见附图6（整改措施现场图）

